

Brenderup Vandværk
Gartnervej 22
5464 Brenderup Fyn
Att.: Peder Thorsen

Rapportnr.: AR-17-CA-00576768-01
Batchnr.: EUDKVE-00576768
Kundenr.: CA0003999
Modt. dato: 17.08.2017

Analyserapport

Prøvested: Brenderup Vandværk. Ledningsnet - 81184 - V02200052 / 4429000299
Udtagningsadresse: Stationsvej 19, 5464 Brenderup F
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 17.08.2017 kl. 10:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MAK
Analyseperiode: 17.08.2017 - 23.08.2017

Prøvemærke: Køkken

Lab prøvenr:	80485732	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	µ)Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	0.15 ^{o)}
Metaller							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
Vandtemperatur	16.6	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.5	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	78	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	9.6	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Kopi til:

Brenderup Vandværk, Bent Edlefsen, Bøgelundvej 10, 5464 Brenderup Fyn
Brenderup Vandværk, Henrik Andersen, Gartnervej 22, 5464 Brenderup Fyn
Brenderup Vandværk, Marie Heebøll ekstra mailadresse, Skovhaven 17, 5464 Brenderup Fyn
Brenderup Vandværk, Marie Heebøll, Skovhaven 17, 5464 Brenderup Fyn
Brenderup Vandværk, Martin Hansen, Gartnervej 22, 5464 Brenderup Fyn
Brenderup Vandværk, Søren Jensen, Gartnervej 22, 5464 Brenderup Fyn
Middelfart Kommune, Kopimodtager drikkevand, Østergade 21, 5580 Nørre Aaby

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

µ): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Brenderup Vandværk
Gartnervej 22
5464 Brenderup Fyn
Att.: Peder ThorsenRapportnr.: AR-17-CA-00576768-01
Batchnr.: EUDKVE-00576768
Kundenr.: CA0003999
Modt. dato: 17.08.2017

Analyserapport

Prøvested: Brenderup Vandværk. Ledningsnet - 81184 - V02200052 / 4429000299
Udtagningsadresse: Stationsvej 19, 5464 Brenderup F
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøveudtagning: 17.08.2017 kl. 10:15
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MAK
Analyseperiode: 17.08.2017 - 23.08.2017

Prøvemærke: Køkken

Lab prøvenr:	80485732	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			

23.08.2017

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

☒): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**